УТВЕРЖДАЮ
И.о. заведующего МАДОУ д/с №66
_____
Щербак А.В.
«16» 02 2018 г.

Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 167

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №66 «Теремок»
1.2. Адрес объекта 347905 Ростовская обл., г. Таганрог,ул.Дзержинского, 142
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание ____2___ этажей, 2078,6 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9270 кв.м
1.4. Год постройки здания 1966г., последнего капитального ремонта не проводился
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017-2018г., капитального не определена
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) _муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №66 «Теремок» (МАДОУ д/с №66)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 347905, Ростовская область,г.Таганрог, ул.Дзержинского, 142, тел. 88634 626146
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования г.Таганрога
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 347923 г.Таганрог, пер.Красногвардейский, 1

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) дошкольное образование
2.2 Виды оказываемых услуг образовательная деятельность по реализации основных образовательных программ дошкольного образования; присмотр и уход за детьми
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 280 человек
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
К МАДОУ д/с №66 следуют маршруты регулярных перевозок пассажиров и багажа: троллейбус №1, 2, 5 (остановка «Металлургический завод»); автобус №31, 34, 35 (остановка «Металлургический завод») ; маршрутные такси, осуществляющие перевозки пассажиров и багажа с посадкой и высадкой пассажиров в любом, не запрещённом ПДД месте, №31,34, 35, 73 (остановка «Металлургический завод»)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту частичное (автобусы маршрутов №31,№34,№ 35,: троллейбусы маршрута №2)
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта около 200 м
3.2.2 время движения (пешком) 2 - 4 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),да
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет. Имеется нерегулируемый переход.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (поребрики, бордюры, нарушенное асфальтовое покрытие)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,О)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, О)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г)

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г) ДЧ - И (К,О)

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ На данный момент условия для беспрепятственного пользования услугами в МАДОУ д/с №66 для инвалидов и МГН отсутствуют. Требуется обустройство объекта с учетом потребностей инвалидов и МГН.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий, индивидуальное решение с ТСР, капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ

по адаптации ДУ
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
_____
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата нет
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании результатов обследования:
территории, прилегающей к объекту,
входа (входов) в здание,
путей движения в здание,
зоны целевого назначения объекта,
санитарно-гигиенических помещений,
системы информации (и связи) на объекте.

Приложения:

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 10 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 17 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)
_____
_____

Руководитель рабочей группы, и.о. заведующего МАДОУ д/с № 66
_____ Щербак А.В.

Члены рабочей группы:

зам. зав. по ХР МАДОУ д/с № 66 _____ Палий Л.Н.
зам. зав. по ВМР МАДОУ д/с № 66 _____ Парышева Е.И.

Представители общественных организаций инвалидов:

Председатель Таганрогской городской общественной организации родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства « Мы есть» _____ Гидринович Т. А.
Председатель Таганрогского отделения Всероссийского общества глухих
_____ Кузьмина Л. Н.
Председатель правления Таганрогского
городского отделения Всероссийского общества инвалидов _____ Щербаха Н.А.

Управленческое решение согласовано "__" _____ 20__ г. (протокол N___)
Комиссией (название) _____
_____

УТВЕРЖДАЮ
и.о. заведующего МАДОУ д/с №66
_____
Щербак А.В.
«____» _____ 20___г.

Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности оси
№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №66 «Теремок»

1.2. Адрес объекта 347905 Ростовская обл., г. Таганрог,ул.Дзержинского, 142

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание ____2___ этажей, 2078,6 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9270 кв.м

1.4. Год постройки здания 1966г., последнего капитального ремонта не проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017-2018г., капитального не определена

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №66 «Теремок» (МАДОУ д/с №66)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 347905, Ростовская область, г.Таганрог, ул.Дзержинского, 142, тел. 88634 626146

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования г.Таганрога

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 347923 г.Таганрог, пер.Красногвардейский, 1

2.Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) дошкольное образование

2.2 Виды оказываемых услуг образовательная деятельность по реализации основных образовательных программ дошкольного образования; присмотр и уход за детьми

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 280 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
К МАДОУ д/с №66 следуют маршруты регулярных перевозок пассажиров и багажа: троллейбус №1, 2, 5 (остановка «Металлургический завод»); автобус №31, 34, 35 (остановка «Металлургический завод») ; маршрутные такси, осуществляющие перевозки пассажиров и багажа с посадкой и высадкой пассажиров в любом, не запрещённом ПДД месте, №31,34, 35, 73 (остановка «Металлургический завод»)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту частичное (автобусы маршрутов №31,№34,№ 35,: троллейбусы маршрута №2)
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта около 200 м
3.2.2 время движения (пешком) 2 - 4 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),да
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет. Имеется нерегулируемый переход.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (поребрики, бордюры, нарушенное асфальтовое покрытие)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию	Ремонт текущий

	(участок)	
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий, индивидуальное решение с ТСР, капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
и.о. заведующего МАДОУ д/с №66
_____
Щербак А.В.
«____» _____ 20___г.

Акт обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности оси N _____

МАДОУ д/с №66 **Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации**	«____» _____ **20___ г.**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №66 «Теремок»
1.2. Адрес объекта 347905, Ростовская область, г. Таганрог,, ул. Дзержинского,142
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из 2-х этажей, 2078,6 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9270 кв.м
1.4. Год постройки здания 1966 , последнего капитального ремонта не проводился
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017-2018, капитального не определена
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование
- согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №66 «Теремок» (МАДОУ д/с №66)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 347905, Ростовская оласть, г. Таганрог, ул. Дзержинского,142

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с 6.30 до 18.30, с выходными в субботу, воскресенье и праздничные дни.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта
К МАДОУ д/с №66 следуют маршруты регулярных перевозок пассажиров и багажа: троллейбус №1, 2, 5 (остановка «Металлургический завод»); автобус №31, 34, 35 (остановка «Металлургический завод») ; маршрутные такси, осуществляющие перевозки пассажиров и багажа с посадкой и высадкой пассажиров в любом, не запрещённом ПДД месте, №31,34, 35, 73 (остановка «Металлургический завод»)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту частичное (автобусы маршрутов №31,№34,№ 35,: троллейбусы маршрута №2)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м
3.2.2 время движения (пешком) 2-4 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой

сигнализацией, таймером; нет. Имеется нерегулируемый переход.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (поребрики, бордюры, нарушенное асфальтовое покрытие)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,О)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, О)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г) ДЧ - И (К,О)

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: На данный момент условия для беспрепятственного пользования услугами в МАДОУ д/с №66 для инвалидов и МГН отсутствуют. Требуется обустройство объекта с учетом потребностей инвалидов и МГН.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

.

NN п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДУ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии требуется_____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
требуется_____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности

объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
не имеется

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации
нет
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на	1 л.
2. Входа (входов) в здание	на	2 л.
3. Путей движения в здании	на	2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на	1 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на	1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на	1 л.
Результаты фотофиксации на объекте	на	11 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ	на	17 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы, и.о. заведующего МАДОУ д/с № 66 Щербак А.В.

Члены рабочей группы:

зам. зав. по ХР МАДОУ д/с № 66 Палий Л.Н.
зам. зав. по ВМР МАДОУ д/с № 66 Парышева Е.И.

Представители общественных организаций инвалидов:

Председатель Таганрогской городской общественной организации родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства « Мы есть» Гидринович Т. А.
Председатель Таганрогского отделения Всероссийского общества глухих Кузьмина Л. Н.
Председатель правления Таганрогского городского отделения Всероссийского общества инвалидов Щербаха Н.А.

Управленческое решение согласовано "__" _____ 20__ г. (протокол N___)
Комиссией (название) _____

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от «___» _____ 20___ г.

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МАДОУ д/с №66 г. Таганрог, ул. Дзержинского, 142

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		№1	Перепады высоты тротуара	К, О, С	Выравнивание высоты тротуара	Асфальтирование
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		№2	Замечаний нет	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	нет			Отсутствует	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует и не требуется	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Имеется место для парковки	К, О	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория. прилегающая к зданию	ДП-И (Г, О)		№1, 2	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от «___» _____ 20___ г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
МАДОУ д/с №66 г. Таганрог, ул. Дзержинского, 142

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет		№3	отсутствует	К, О, С	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет		-	не требуется	К, О, С	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		№3	Отсутствуют водоотводы	все категории	Устройство водоотводов, установка водоотводных решеток	Земляные работы, асфальтирование
2.4	Дверь (входная)	есть		№3	Отсутствуют горизонтальные поручни для открывания. Имеется порог.	К, О, С	Изготовление поручней.	
2.5	Тамбур	есть		№4	Глубина тамбура 1, 6 м	К	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

ход в здание	ДП-И (Г, О)		№3, 4	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от «___» _____ 20___ г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МАДОУ д/с №66 г. Таганрог, ул. Дзержинского, 142

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		№5	-		-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		№6	Двухсторонние поручни отсутствуют	К, О	Установка двухсторонних поручней	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			отсутствует	К, О	Оснащение пандусом	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			отсутствует			
3.5	Дверь	есть		№5				
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		№6				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Пути движения внутри здания	ДП-И (Г)		№5, 6	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от «___» _____ 20___ г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов
МАДОУ д/с №66 г. Таганрог, ул. Дзержинского, 142

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		№8	-			
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		№7	-			
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет		-	-			
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть		-	-			
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет		-	-			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ДП-И (Г)		№7, 8	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению:_____ _____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от «___» _____ 20___ г.

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МАДОУ д/с №66 г. Таганрог, ул. Дзержинского, 142

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		№9	Отсутствуют специальные поручни, штанги	К, О	Установка поручней и штанг	
5.2	Душевая/ ванная комната	есть		№10	Отсутствуют рычажные краны	К, О	Установка рычажных кранов	Сантехнические
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		№11				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г)		№9 -11	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению:_____

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от «___» _____ 20___ г.

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МАДОУ д/с №66 г. Таганрог, ул. Дзержинского, 142

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Визуальные средства отсутствуют	К, О, Г	Оснащение визуальными средствами	
6.2	Акустические средства	нет			Акустические средства отсутствуют	С, Г	Оснащение акустическими средствами	
6.3	Тактильные средства	нет			Тактильные средства отсутствуют	С	Оснащение тактильными средствами	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД		-	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению:_____